

Expertise matériel CAPHRZ

CAP N°	DCRZHRZ372007	ANNEE:	2007	CUBAGE:	37M3
Châssis N°	1167	Marque :	SPITZER	Année de const :	2007
IMMAT	CE 867 XL	VALEUR Marché	23000	EVALUATION des REPARARATIONS	

CHÂSSIS M= Mauvais ; MO= MOYEN **B= BON** ; N= Neuf

État ext	OK	Longerons	OK				
État inté :	OK	Traverses	OK	Suprts suspension	OK	Suprt sellette	OK
Suspension	AIR	État boudins	30%	Tuyauteries	OK	Supports	OK
Freinage	DISQUES	État usure plaquettes	50%	État des disques	50%	Tuyauteries	OK
Essieux	3	Marque	BPW	Moyeux changés	Non	Date	?
Essieu relevable	NON	Essieu suiveur	oui				
Pneus (restant à user)	➔	EI	70%	E2	20%	E3	50%

Remarques complémentaires

CUVE M= Mauvais ; MO= MOYEN **B= BON** ; N= NEUF

État Ext	OK	Peinture	BLANCHE				
Passerelle	OK	Rambarde	OK	Trous d'homme	3 OK	Joints	OK
État Inter - cônes	OK	Cuve	OK	Toile AV	OK sale	Toile AR	OK Sale
Contre cloisons pleines ??	VIDES	Trous d H Int	OK	Épaisseurs des tôles	5mm	SOLIMAR	NON
Porte manches	4	État	OK				

Remarques complémentaires :

CIRCUIT D'AIR M= Mauvais ; MO= MOYEN B= BON ; N= NEUF

Entrée G/D/M	G	∅	65 (2,5')	Norme	GUILLEMIN	RCCRD tournant	NON
Circuit à D ou G	G	Vannes	OK	Type	Papillon Inox	Tuyaux souples	OK
Anti retours	OK						
Pousseur	OK	Piquage	OK	Tuyau souple haut	OK	Mise à l'A L	AKO Blanche
Soupape de sécurité	2	OK					

Remarques complémentaires :

SORTIE PRODUIT O / N M= Mauvais ; MO= MOYEN B= BON ; N= NEUF

Coude	NON	Raccord tournant	NON	∅	4' (100)	Norme	GUILLEMIN
Vannes pneumatiques	2	Vannes manuelles	1				

Remarques complémentaires :

ACCESSOIRES O/N M= Mauvais ; MO= MOYEN B= BON ; N= NEUF

Béquilles	OK	Coffre	AVD OK	Extincteur	OK	Porte tuyau transverse	OUI
Feux AR	OK	Feux de recul	OK	Feux de travail	3 OK		

Remarques complémentaires :

COMPRESSEUR NON